

Противоугонная сигнализация по периметру - Противоугонная сигнализация по периметру

Диагностика и проверки

Обратитесь к Схемам электрических соединений - Раздел 419-01А,.

Общее оборудование

Всемирную диагностическую систему (WDS)

Осмотр и проверка

1. Убедитесь в обоснованности жалобы клиента.
2. Визуально осмотрите на наличие очевидных признаков механических и электрических повреждений.

ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Механические элементы	Электрическая часть
<ul style="list-style-type: none"> • Неправильная выверка двери(ей), капота или двери багажного отделения • Защелки • Трос(ы) • Переключатель • Цилиндр(ы) замков • Рычажный механизм(ы) 	<ul style="list-style-type: none"> • Плавкие предохранители • Электропроводка • Электрический(е) разъем(ы) • Реле • Общий электронный модуль (GEM) • Сирена противоугонной сигнализации • Звуковой сигнал противоугонной сигнализации со встроенным аккумулятором (при наличии)

3. Если очевидная причина выявленной вами или описанной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к последующим действиям устраните ее (если это возможно).
4. Если причина визуально не очевидна, проверьте признак неисправности и обратитесь к закладке диагностики в [диагностическом оборудовании Ford](#).